



Asl1

Sistema Sanitario Regione Liguria

DIPARTIMENTO
TECNICO AMMINISTRATIVO
AREA AMMINISTRATIVA
S.C. Controllo Direzionale

S.C.Controllo Direzionale
Responsabile procedimento: Daniela Vaccaro
e-mail: urp@asl1.liguria.it
Tel.: 0184 536656 – Fax 0184 536643

Amici dei Disabili ODV

sig. Ernesto BASSO

postacert@pec.amicidisabili.org

oggetto: Temperature elevate nelle strutture per anziani

Gentile signor BASSO

ci scusiamo per il tempo di risposta alla Sua segnalazione, che abbiamo comunque provveduto a trasmettere al Direttore della struttura Anziani per le verifiche inerenti la tematica oggetto della nota.

La struttura "Fondazione Casa Riposo San Giuseppe O.N.L.U.S." di Bordighera riscontra quanto segue:

"l'impianto di raffrescamento è stato regolarmente attivato a partire dalla prima metà del mese di luglio ed il medesimo impianto è rimasto in funzione sino all'08 del c.m. ; in tale data, presumibilmente, il gruppo frigo si è arrestato senza alcuna possibilità di riavvio. L'intervento nella medesima giornata del terzo responsabile, nonché manutentore dell'impianto, non ha comunque permesso il riavvio del Chiller. Contestualmente veniva contattata una società di Genova, già coinvolta in precedenti interventi di manutenzione ed aperto un ticket presso il servizio di assistenza Schneider Electric (importatore nazionale del gruppo frigo in oggetto). Dopo ripetute telefonate nelle giornate del 08, 09 e 12 agosto, veniva confermata la data d'intervento programmata per mercoledì 14 agosto 2024. Tale recente intervento di assistenza, altamente specializzato e proveniente da Torino, ha confermato il malfunzionamento della scheda di controllo del gruppo frigo; al contempo, anche in ragione del periodo, comunicava le difficoltà a reperire in tempi celeri il pezzo d'interesse. Tale stato di emergenza, è stato gestito attraverso interventi organizzativi ed ambientali volti a mitigare gli effetti derivanti delle alte temperature; nel dettaglio, i soggetti maggiormente a rischio, durante le ore più calde della giornata, sono stati trasferiti presso una sala dotata di sistema di raffrescamento indipendente e quindi funzionante; per

quanto inerente agli altri ospiti che per ragioni cliniche necessitavano di stazionamento a letto, sono stati acquistati ed installati nelle camere di degenza alcuni sistemi di raffrescamento portatili.

A fronte di quanto sopra riportato, si comunica che la struttura si è attivata per quanto possibile per risolvere la problematica e rimangono a disposizione per eventuali successive integrazioni o chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Direttore

S.C. Controllo Direzionale

Dott. Piergianni SCIANDRA

